

使用燃气不锈钢波纹管

泰州港华燃气工作人员在例行的客户安全检查中，发现一些客户家中存在着安全隐患。在这些安全隐患中最为关注且屡屡发生事故的是连接炉具的胶管。这些胶管因为老化、鼠咬、破损、脱落等原因极易造成燃气泄漏而引发事故。为确保居民用气安全，杜绝安全事故发生，泰州港华燃气建议您使用不锈钢波纹管取代传统的胶管。

使用胶管连接易发生的隐患

典型事故一



客户在烹饪时，汤汁经常溅到橡胶软管上，致使出现老鼠啃咬而咬断橡胶软管现象，导致燃气泄漏事故的发生。

典型事故二



因移动厨房内物品而触碰橡胶管，易引起管卡松动，加之平时不注意观察，而导致橡胶软管脱落，引发燃气泄漏，严重将造成爆炸。

典型事故三

橡胶软管使用年限到期，忘记更换，发生老化破裂，引发燃气泄漏事故。



与普通燃气胶管的比较优

| 材料名称 | 燃气专用不锈钢波纹管 | 普通燃气管 |
|-----------|---|---|
| 材 质 | 优质不锈钢 | 橡 胶 |
| 寿 命 | 可达10年以上 | 行业规定18个月必须更换 |
| 安 全 性 | 安装牢固，抗腐蚀和静电 耐磨损，杜绝安全隐患， 保障家庭平安。 | 安全隐患：卡套脱落、老化开 裂、虫鼠咬破、易粘油、不耐 磨等，易引发重大安全检查事 故。 |
| 性 价 比 | 螺纹连接，安全牢固， 一次安装，可连续使用 10年以上，安全省心。 | 沉插柔性接口，易老化脱落，使 用周期短，更换频繁，18个月需 更换一次，易造成隐患。 |
| 价 格（1.2米） | 10年需72元 | 10年需更换7次，每次10元，共70元 |

- 特别提醒：燃具燃气橡胶连接管易破损、老化，须定期检查，一到两年需更换一次。建议您使用更为安全的“燃气具连接用不锈钢波纹管”。